

مجمع بلنسية



تقرير مجمع بلنسية بقرية زبارة خفاش / بمنطقة جازان

على نفقة / عائشة الناصر غفر الله لها ولوالديها

الأمين العام

يوسف بن محمد القرعاوي



صورة حفر القواعد



صورة حفر القواعد وشد الحديد



صورة حفر القواعد وشد الحديد



صورة من بعيد للقواعد



صورة صب القواعد



صورة شد الأخشاب لصب الميدة



صورة شد الأخشاب لصب الميدة



صورة الانتهاء من صب الميدة وعمل الدفان



صورة البئر للمجمع



صور لشد الخشب والحديد لصب الأعمدة



صور لشد الخشب والحديد لصب الأعمدة من جهة أخرى



صورة الانتهاء من صب الأعمدة



صورة الانتهاء من صب الأعمدة من جهة أخرى



صورة الانتهاء من أعمال المباني وصب السقف



صورة شد الأخشاب والحديد للخزان والمنذنة ومدخل الجامع



صورة أعمال اللياسة الداخلية



صورة أعمال اللياسة الخارجية



صور أعمال الأقباس الداخلية



صورة مغسلة الموتى



صورة الأقباس للمحراب



صورة تركيب الرخام لدورات المياه



صورة تركيب الرخام لمغسلة الموتى



صورة مدخل الجامع مع ظهور تركيب البلاط لبرحة الجامع



صورة تركيب البلاط لبرحة الجامع



صورة الدهانات والاجباس للمحراب



صورة الدهانات والاجباس للجامع من الداخل



صورة مغسلة الموتى بعد تركيب البلاط



صورة تركيب البلاط لدورات المياه